



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

Sopot, 19 marca 2026 r.

HŚ.9022.10.4.2026.AP.5

HJK Operator Sp. z o.o.

ul. Jana Kilińskiego 11

81-772 Sopot

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w jacuzzi

w Hotelu Testa przy ul. Jana Kilińskiego 11 w Sopocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- ☐ parametrów jakości wody w jacuzzi ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- ☐ wyników badań wody w jacuzzi wykonanych przez zarządzającego jacuzzi,
- ☐ zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego jacuzzi oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- ☐ wyników badań jakości wody w jacuzzi wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie

stwierdza, że jakość wody w jacuzzi w Hotelu Testa przy ul. Jana Kilińskiego 11 w Sopocie za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się

1. Zarządzający jacuzzi posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie harmonogram pobierania próbek wody. Systematycznie badał jakość wody w jacuzzi, a wyniki badań dokumentował. Ponadto:
 - ☐ dokonywał bieżącej obserwacji wody w niecce jacuzzi, a spostrzeżenia i podejmowane czynności dokumentował,
 - ☐ dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń,
 - ☐ rejestrował wyniki pomiaru jakości wody w jacuzzi.
2. Badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez zarządcę w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wykonał badania w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

3. Ocena jakości wody doprowadzanej do niecki jacuzzi.

Niecka jacuzzi zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego miasta Sopot, zarządzanego przez Aqua-Sopot Sp. z o.o. w Sopocie. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wydał w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 2 oceny jakości wody, w których stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

4. Ocena jakości wody w jacuzzi.

4.1. Woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji

W wyniku pobrania próbek wody wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji w Hotelu Testa przy ul. Jana Kilińskiego 11 w Sopocie w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie na podstawie sprawozdania z badań nr 589/W/25 z 14 kwietnia 2025 r. stwierdzono przekroczenie parametru chloru związanego – **0,65 mg/l**. Było to krótkotrwałe przekroczenie w związku, z którym dokonano regulacji systemu dozowania chloru. **Badanie powtórne przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej wykazało, że badany parametr odpowiadał wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).**

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	13
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	12
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor związany.

4.2. Woda w niecce jacuzzi

W wyniku pobrania próbek wody z jacuzzi w Hotelu Testa przy ul. Jana Kilińskiego 11 w Sopocie w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie na podstawie sprawozdania z badań nr 590/W/25 z 14 kwietnia 2025 r. stwierdzono przekroczenie parametru chloru związanego – **0,65 mg/l**. Było to krótkotrwałe przekroczenie w związku, z którym dokonano regulacji systemu dozowania chloru. **Badanie powtórne przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej wykazało, że badany parametr odpowiadał wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).**

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	25
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	24
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: temperatura, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, potencjał redox, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor wolny, chlor związany.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. pobrano 2 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami *Legionella sp.*

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

6. Zgodnie z wymaganiami § 7 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

aa

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sopocie
Ewa Maziarka
/dokument podpisany elektronicznie//



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl